

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ**

**PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENTEI ENERGETICE A UNOR CLĂDIRI DIN  
INCINTA LICEULUI TEORETIC “PAVEL DAN” DIN MUNICIPIUL CÂMPIA  
TURZII**  
**COMPONENTA 1: CORP C1**

**BENEFICIAR:**

**MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII**

**EXECUTANT:**

**PROF. DR. ING. PĂCURAR VASILE**

## FIŞA LUCRĂRII

**1. DENUMIREA LUCRĂRII - EXPERTIZĂ TEHNICĂ - PENTRU  
ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A UNOR CLĂDIRI DIN  
INCINTA LICEULUI TEORETIC “PAVEL DAN” DIN MUNICIPIUL  
CÂMPIA TURZII**

**COMPONENTA 1: CORP C1**


**2. BENEFICIAR: MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII**

**3. EXECUTANT: prof.dr.ing. Vasile V. Păcurar - expert tehnic  
M.L.P.A.T. - atestat cu certificatul NR. 367 pentru exigența A1, A2,  
A12**

**4. NUMĂR 462 / IULIE 2017**

**5. VALABILITATE / Prezenta expertiză tehnică este valabilă 2 ani  
de la data întocmirii ei.**

- IULIE 2017-



## RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

La solicitarea beneficiarului s-a întocmit documentația pentru - EXPERTIZĂ TEHNICĂ - privind posibilitățile de îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii școlii (corp C1) a Liceului Teoretic "Pavel Dan" din municipiul Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 17, județul Cluj.

### **1. GENERALITĂȚI**

Construcția studiată este amplasată în intravilanul localității Câmpia Turzii, județul Cluj, zonă încadrată, din punct de vedere climatic și al seismicității pământului, astfel:


- Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se găsește în zona de zăpadă caracterizată de valoarea normată a încărcării din zăpadă pe sol  $S_k=1,50$  kPa, valoare care corespunde unui interval mediu de recurență de IMR=50 ani, sau unei probabilități de depășire într-un an de 2%.
- Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se găsește în zona de vânt caracterizată de presiunea dinamică de referință medie pe 10 min. de 0,4 kPa.
- Conform Codului de proiectare antiseismică P100-1/2013 amplasamentul se găsește în zona cu accelerată seismică a terenului  $a_g=0,10g$  și perioada de colț  $T_c=0,70s$ . Construcția se încadrează în clasa de importanță și de expunere la seism III căreia îi corespunde factorul de importanță  $\gamma_{le}=1,00$ .
- În ceea ce privește adâncimea de îngheț, NP 112-2014 prevede pentru această zonă valoarea de  $0,80 \div 0,90$  m.


Pentru redactarea acestui raport de expertiză tehnică au fost avute în vedere planșele cu relevul construcției existente, întocmite de către S.C. LATERES S.R.L. și S.C. BEYER PROIECT ARHITECT STUDIO S.R.L., precum și observațiile și sondajele efectuate la fața locului.

### **2. SITUATIA ACTUALA A CLĂDIRII EXPERTIZATE**

Clădirea expertizată este realizată din două tronsoane de clădire, denumite corp A și corp B. Clădirea principală a liceului (C1, corp A) a fost edificat în anul 1953, având regim de înălțime P+2E. Ulterior, clădirea a fost extinsă cu un corp de clădire (C1, corp B) cu același regim de înălțime.

Forma în plan a clădirii este prezentată în schița de mai jos:





Structura de rezistență a celor două tronsoane de clădire este alcătuită din:

- Fundații continue din beton sub pereții structurați.
  - Pereți portanți din zidărie de cărămidă, combinații cu grinzi de beton armat.
  - Planșee de beton armat .
  - Acoperiș de tip șarpantă din lemn.













La cererea beneficiarului și în conformitate cu documentația elaborată de proiectant se dorește îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii în studiu.

Lucrările propuse a se executa sunt:

- Sporirea eficienței energetice prin placarea structurii cu termoizolații.
- Reabilitare/modernizare/înlocuire instalații.

### **3. CONSTATĂRI, OBSERVATII ȘI RECOMANDĂRI**


#### **3.1. Analiza vizuală a stării structurii:**

Observațiile efectuate în teren au pus în evidență că structura construcției analizate a avut o comportare bună în timp, nefiind semnalate degradări ale elementelor structurale. Local, s-au constatat degradări datorate infiltrărilor de apă și a lipsei intervențiilor de întreținere.

Astfel, din punct de vedere vizual, considerăm că este posibilă realizarea lucrărilor propuse de către proiectant și beneficiar, cu condiția respectării tuturor recomandărilor din expertiza tehnică.

#### **3.2. Stabilirea clasei de risc a clădirii existente:**

Pe baza datelor extrase din relevul clădirii, a observațiilor și sondajelor efectuate în teren, nivelul de cunoaștere, conform tabel 4.1 din normativul P100-3:2008, „Cod de evaluare seismică a clădirilor existente” este KL1, cunoaștere limitată. Metoda de calcul permisă la nivelul KL1 este LF-MRS (LF= metoda forței laterale echivalente; MRS= calcul modal cu spectre de răspuns). În această situație valoarea factorului de încredere este: CF=1,35.



Metodologia de aplicare, conform acelaiași normativ P100-3:2008, volumul 1, este **metodologia de nivel 2** (metodologie de tip curent pentru construcțiile obișnuite de orice tip). Metodologia de nivel 2 implică evaluarea calitativă a construcției (constând în verificarea listei de alcătuire structurală) și evaluarea cantitativă bazată pe un calcul structural elastic și factori de comportare diferențiați pe tipuri de elemente.

Pe baza rezultatelor evaluării calitative și a evaluării prin calcul se stabilește vulnerabilitatea construcției în ansamblu și a părților acesteia, în raport cu cutremurul de proiectare-riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra construcției analizate.

Practic, stabilirea riscului seismic al construcției se face prin încadrarea acesteia într-una din următoarele 4 clase de risc:

- **Clasa R<sub>s</sub> I**, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.
- **Clasa R<sub>s</sub> II**, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.
- **Clasa R<sub>s</sub> III**, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.
- **Clasa R<sub>s</sub> IV**, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic se face pe baza a trei categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării, și anume:

- Gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurală, de alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu R<sub>1</sub> și se denumește prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică.

Valorile R<sub>1</sub> asociate claselor de risc seismic-tabel 8.1:

Clasa de risc seismic		
I	II	III



Valori R <sub>1</sub>			
<30	30÷60	61÷90	91÷100

- Gradul de afectare structurală, notat cu R<sub>2</sub>, care exprimă proporția degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze.

Valorile R<sub>2</sub> asociate claselor de risc seismic-tabel 8.2:

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori R <sub>2</sub>			
<40	40÷70	71÷90	91÷100

- Gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R<sub>3</sub>, care reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență.

Valorile R<sub>3</sub> asociate claselor de risc seismic-tabel 8.3:

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori R <sub>3</sub>			
<35	36÷65	66÷90	91÷100


#### Calculul coeficientilor pentru stabilirea clasei de risc:

##### Corp A:

- R<sub>1</sub> (gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică) = 67 → clasa de risc seismic III (conform tabel 8.1. din P100-3:2008, volumul I). Aprecierea calitativă detaliată se face prin notare în raport cu următoarele criterii:

- 1) Calitatea sistemului structural: 7 puncte
- 2) Calitatea zidăriei: 8 puncte
- 3) Tipul planșeeelor: 9 puncte
- 4) Configurația în plan: 5 puncte
- 5) Configurația în elevație: 7 puncte
- 6) Distanțe între pereti: 5 puncte
- 7) Elemente care dau împingeri laterale: 7 puncte
- 8) Tipul terenului de fundare și al fundațiilor: 7 puncte
- 9) Interacțiuni posibile cu clădirile adiacente: 4 puncte
- 10) Elemente nestructurale: 8 puncte

Notarea se face prin apreciere, cu următorul punctaj:



- Criteriul este îndeplinit: 10 (punctaj maxim).
- Neîndeplinire minoră: 8÷10
- Neîndeplinire moderată: 4÷8
- Neîndeplinire majoră: 0÷4

$R_1 = \sum p_i$ , unde  $p_i$  sunt punctele acordate fiecărui criteriu

$R_1 = 7+8+9+5+7+5+7+7+4+8=67$  puncte.

- $R_2$  (gradul de afectare structurală) = 90 → clasa de risc seismic III (conform tabel 8.2. din P100-3:2008, volumul I). Determinarea valorii lui  $R_2$  s-a făcut pe baza anexei D, tabelul D.3. din același normativ. Valoarea lui  $R_2$  se determină astfel:  $R_2 = A_h + A_v$ , unde  $A_v$  reprezintă tipul avariilor la elementele verticale și  $A_h$  tipul avariilor la elementele orizontale.

Calculul coeficientului  $R_2$ -tabel D.3:

Categoria avariilor	Elemente verticale ( $A_v$ )			Elemente orizontale ( $A_h$ )		
	Suprafață afectată			Suprafață afectată		
	≤1/3	1/3÷2/3	>2/3	≤1/3	1/3÷2/3	>2/3
Nesemnificative	70	70	70	30	30	30
Moderate	65	60	50	25	20	15
Grave	50	45	35	20	15	10
Foarte grave	30	25	15	15	10	5

Conform tabel D.3:  $A_h=25$  și  $A_v=65$ .


- $R_3$  (gradul de asigurare structurală seismică) = 72 → clasa de risc seismic III (conform tabel 8.3. din P100-3:2008, volumul I).

Determinarea valorii lui  $R_3$  s-a făcut pe baza anexei D, cu formula (D.15):

$$R_3 = \frac{\sum_{jd} V_{fd} + \sum_{kf} V_{ff}}{F_b}, \text{ în care:}$$

- $\sum_{jd} V_{fd}$  este suma capacitațiilor de rezistență ale peretilor cu rupere ductilă (j pereti);
- $\sum_{kf} V_{ff}$  este suma capacitațiilor de rezistență ale peretilor cu rupere fragilă (k pereti);
- $F_b$  este forța tăietoare de bază.

Corp B:



- $R_1$  (gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică) = 68 → clasa de risc seismic III (conform tabel 8.1. din P100-3:2008, volumul I). Aprecierea calitativă detaliată se face prin notare în raport cu următoarele criterii:

- 1) Calitatea sistemului structural: 8 puncte
- 2) Calitatea zidăriei: 8 puncte
- 3) Tipul planșeeelor: 9 puncte
- 4) Configurația în plan: 5 puncte
- 5) Configurația în elevație: 7 puncte
- 6) Distanțe între pereți: 5 puncte
- 7) Elemente care dau împingeri laterale: 7 puncte
- 8) Tipul terenului de fundare și al fundațiilor: 7 puncte
- 9) Interacțiuni posibile cu clădirile adiacente: 4 puncte
- 10) Elemente nestructurale: 8 puncte

Notarea se face prin apreciere, cu următorul punctaj:

- Criteriul este îndeplinit: 10 (punctaj maxim).
- Neîndeplinire minoră: 8÷10
- Neîndeplinire moderată: 4÷8
- Neîndeplinire majoră: 0÷4

$R_1 = \sum p_i$ , unde  $p_i$  sunt punctele acordate fiecărui criteriu


$R_1 = 8+8+9+5+7+5+7+7+4+8 = 68$  puncte.

- $R_2$  (gradul de afectare structurală) = 90 → clasa de risc seismic III (conform tabel 8.2. din P100-3:2008, volumul I). Determinarea valorii lui  $R_2$  s-a făcut pe baza anexei D, tabelul D.3. din același normativ. Valoarea lui  $R_2$  se determină astfel:  $R_2 = A_h + A_v$ , unde  $A_v$  reprezintă tipul avariilor la elementele verticale și  $A_h$  tipul avariilor la elementele orizontale.

Calculul coeficientului  $R_2$ -tabel D.3:

Categorie avariilor	Elemente verticale ( $A_v$ )			Elemente orizontale ( $A_h$ )		
	Suprafață afectată			Suprafață afectată		
	≤1/3	1/3÷2/3	>2/3	≤1/3	1/3÷2/3	>2/3
Nesemnificative	70	70	70	30	30	30
Moderate	65	60	50	25	20	15
Grave	50	45	35	20	15	10
Foarte grave	30	25	15	15	10	5

Conform tabel D.3:  $A_h=25$  și  $A_v=65$ .



- $R_3$  (gradul de asigurare structurală seismică) = 75 → clasa de risc seismic III (conform tabel 8.3. din P100-3:2008, volumul I).

Determinarea valorii lui  $R_3$  s-a făcut pe baza anexei D, cu formula (D.15):

$$R_3 = \frac{\sum_{jd} V_{fd} + \sum_{kf} V_{ff}}{F_b}, \text{ în care:}$$

- $\sum_{jd} V_{fd}$  este suma capacitațiilor de rezistență ale peretilor cu rupere ductilă (j pereti);
- $\sum_{kf} V_{ff}$  este suma capacitațiilor de rezistență ale peretilor cu rupere fragilă (k pereti);
- $F_b$  este forța tăietoare de bază.

Tinând cont de rezultatele totale de încadrare în grade de conformitate (R1 III), grad de afectare structurală (R2 III) și de gradul de asigurare seismică (R3 III) construcția în ansamblul ei se consideră în clasa de risc seismic III, corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Conform P100-3:2008 construcțiile încadrate în clasa III satisfac cerințele asociate obiectivului de performanță siguranța vieții pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR=40 ani.

### 3.3. Recomandări pentru realizarea lucrărilor propuse:

Creșterea eficienței energetice a clădirii expertizate poate fi realizată în una din următoarele variante:

Varianta 1: placare cu polistiren și vată minerală.

Varianta 2: placare cu vată minerală.

Din punct de vedere al costurilor reduse recomandăm adoptarea variantei 1.

Din punct de vedere al comportării în timp recomandăm adoptarea variantei 2.

Din punct de vedere al încărcărilor suplimentare aduse pe structură de placarea cu termoizolații, acestea sunt neglijabile și nu este necesară luarea unor măsuri suplimentare.

Toate elementele din lemn ale șarpantei vor fi atent verificate și refăcute corespunzător prin înlocuirea elementelor cu secțiune prea mică, necorespunzătoare



calitativ sau care prezintă degradări. Se va verifica și corecta corespunzător modul de fixare al structurii șarpantei în structura de beton armat existentă.

Învelitoarea va fi refăcută corespunzător prin înlocuirea tuturor elementelor care prezintă degradări.

Toate lucrările vor fi executate îngrijit, fără producerea de șocuri sau vibrații.


Toate lucrările se vor executa pe baza unui proiect tehnic cu detalii de execuție întocmit de către un inginer constructor și cu avizul expertului tehnic.


#### **4. CONCLUZII GENERALE**

În urma analizelor și verificărilor efectuate, precum și din studiul documentelor avute la dispoziție au rezultat următoarele:

- Lucrările propuse sunt posibil a fi realizate cu condiția respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din prezenta expertiză tehnică.
- Toate lucrările vor fi realizate îngrijit, fără a produce șocuri și vibrații care să conducă la deteriorarea structurii de rezistență existente.
- Lucrările vor fi executate numai pe baza unui proiect tehnic, verificat conform legislației în vigoare, și cu avizul expertului tehnic.
- Atât la proiectare cât și la execuție se vor lua toate măsurile necesare cu privire la asigurarea normelor de protecție a muncii și de prevenire a incendiilor. Prevederile din normele în vigoare pot fi completate prin adoptarea de alte măsuri pe care proiectantul, beneficiarul sau executantul le consideră necesare în vederea desfășurării lucrărilor în deplină siguranță.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se apreciază că lucrările dorite de către beneficiar sunt posibil a fi realizate, fără a fi afectată în mod negativ rezistența și stabilitatea construcției existente, cu condiția respectării tuturor indicațiilor și recomandărilor din prezenta expertiză tehnică.





MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI A MENAJARII TERITORIULUI	
SE ATESTA DOMNUL / DOAMNA	
<b>PĂCURAR V. VASILE</b> Născut în anul 1940 luna MAI ziua 17 în localitatea BĂRBOSI - JUD. MUREŞ de profesie ING. CONSTRUCТОР	
DIRECTOR GENERAL ION A. STANESCU Semnatura titularului	
Data eliberarii 7.12.1993	
In baza certificatului nr. 367 din 2.12.1993	
1) Pentru calitatea de EXPERT TEHNIC 2) în domeniile CONSTR. CIVILE, INDUSTR. SI AGROZOO, CU STRUC- TURA DIN BETON, BETON ARMAT, ZIDARIE SI METAL (A1, A2) CONSTR. MINIERE (A12).	
3) în specialitatea	
4) Pentru urmărele cerințe REZISTENȚĂ SI STABILITATE LA SOLICI- TARII STATICHE, DINAMICE SI SEISMICE (A1, A2, A12).	
Valabil (vezi verso) Prezentul certificat a fost eliberat în baza legii nr. 10/1995	
SERIA E NR 367	

Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani  
de la data eliberării



LEGITIMATIE